



HONDA
The Power of Dreams

Zębatka napędowa ślimaka prędkościomierza, tzw. wkład.

Nr OEM: 44806-MR1-003

Powodem uszkodzenia wkładu bardzo często jest nieszczelność na styku obudowy ślimaka z piastą koła, warto więc przy okazji wymienić również [simering ->>>](#)

Zastosowanie HONDA:

- GL1500 Valkyrie SC34 1997-2003
- [VT600 Shadow](#) PC21 1988-2007
- [VT750 Shadow](#) RC44/RC48 1997-2002
- [VT1100 Shadow](#) SC37 1998-2001

ID 2143

